
C00
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
C01
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


C02
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
C03
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


C04
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
C05
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


C06
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
C08
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


C09
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
C10
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


C11
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
C12
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


W01
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
W02
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


W03
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
W04
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


W05
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
W06
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


E02
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
E03
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


E04
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
E05
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


E06
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
S01
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


S02
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
S03
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42


S04
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42
S06
150
100
50
0
-50
-100
-150
5.24
5.26
5.28
5.3
5.32
5.34
5.36
5.38
5.4
5.42