
C00
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
C01
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


C02
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
C03
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


C04
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
C05
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


C06
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
C08
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


C09
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
C10
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


C11
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
C12
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


W01
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
W02
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


W03
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
W04
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


W05
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
W06
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


E02
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
E03
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


E04
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
E05
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


E06
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
S01
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


S02
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
S03
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3


S04
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3
S06
150
100
50
0
-50
-100
-150
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26
1.28
1.3