
C00
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
C01
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


C02
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
C03
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


C04
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
C05
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


C06
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
C08
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


C09
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
C10
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


C11
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
C12
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


W01
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
W02
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


W03
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
W04
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


W05
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
W06
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


E02
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
E03
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


E04
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
E05
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


E06
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
S01
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


S02
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
S03
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26


S04
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
S06
150
100
50
0
-50
-100
-150
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26