
C00
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
C01
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


C02
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
C03
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


C04
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
C05
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


C06
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
C08
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


C09
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
C10
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


C11
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
C12
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


W01
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
W02
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


W03
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
W04
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


W05
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
W06
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


E02
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
E03
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


E04
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
E05
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


E06
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
S01
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


S02
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
S03
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884


S04
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884
S06
150
100
50
0
-50
-100
-150
10.864
10.866
10.868
10.87
10.872
10.874
10.876
10.878
10.88
10.882
10.884