
C00
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
C01
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


C02
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
C03
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


C04
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
C05
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


C06
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
C08
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


C09
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
C10
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


C11
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
C12
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


W01
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
W02
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


W03
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
W04
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


W05
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
W06
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


E02
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
E03
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


E04
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
E05
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


E06
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
S01
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


S02
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
S03
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82


S04
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82
S06
150
100
50
0
-50
-100
-150
9.62
9.64
9.66
9.68
9.7
9.72
9.74
9.76
9.78
9.8
9.82