
C00
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
C01
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


C02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
C03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


C04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
C05
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


C06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
C08
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


C09
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
C10
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


C11
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
C12
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


W01
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
W02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


W03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
W04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


W05
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
W06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


E02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
E03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


E04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
E05
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


E06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
S01
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


S02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
S03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2


S04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
S06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2